

VCDS

Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3 Datenstand: 20170508 DS267.9
www.Ross-Tech.de

Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000

Eigendiagnoseprotokoll
Montag, 11. Dezember, 2017, 21:11:16:35108

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 159490km Reparaturauftrag:

Fahrzeugtyp: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 Kilometerstand: 159490km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperrung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 01: Motorelektronik (CEG) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 HE HW: 03L 906 022 GA
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 2841
Revision: 13H01--- Seriennummer:
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 91640 120 86703
VCID: 6FE9B90E7E14283900-803A

2 Fehlercodes gefunden:

001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159495 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.03
Zeit: 21:00:53

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 255.0
(keine Einheit): 255.0
Binärwert: 11000000

005784 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen

P1698 - 000 -

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159495 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.03
Zeit: 21:00:53

Readiness: 0 0 0 0 1

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 052 S HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2106
Revision: 51112 Seriennummer: 00001005140007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 24418622E752DB61AD-8070

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 03: Bremsenelektronik (----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 143B601C092400FD281206EC901F0042AD00
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
VCID: 75E78B66DC4812E9CA-8020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC
Bauteil: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Codierung: 0100000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 73E3B57EDA3C0CD9E4-8026

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Bauteil: BCM PQ35 H 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 46180ABBF061F1C04008008011001124057000AE626D85605C4440000000
Betriebsnr.: WSC 00017 780 00200
VCID: 6ED5A40AB91E21310B-803A

Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 21110 22 0601
Codierung: 00D7B7

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 301108 05 54 0402
Codierung: 0730ED

Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Z0-919-475-V1.clb
Teilenummer SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: ----- Seriennummer: 66541019504166
Codierung: 310101
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
VCID: 418F2FB6D800EE49A6-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD29V2Y+
Codierung: 0020790
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 3D77534664F88AA9C2-8068

Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME44204141Y

Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME44456E20B

Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME1928400D4

Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1A49206CC

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Bauteil: J0527 055 0111
Codierung: 0001832
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 7AFD985A35567D91A7-802E

Subsystem 1 - Teilenummer: 3T0 959 537 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221_MFL-URO H07 0011
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000

1 Fehler gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
014 - defekt

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 E HW: 1Z0 920 843 E
Bauteil: KOMBI H20 0106
Seriennummer: 000000000000000
Codierung: 110F00
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00999
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3A7D585ABDD6BD91E7-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533_Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B080CC7
Codierung: EDA17F46400602009302
Betriebsnr.: WSC 54801 107 96585
VCID: 377B416E46C4A0F918-8062

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 E HW: 1Z0 920 843 E
Bauteil: IMMO H20 0106
Seriennummer: 000000000000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3A7D585ABDD6BD91E7-806E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
Bauteil: RNS-MID H03 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7H7335084
Codierung: 0C000442010000910000
Betriebsnr.: WSC 56488 427 98055
VCID: 3461766297B24BE13D-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 3T0 051 859 AP
Bauteil: EU West V14 8477

4 Fehlercodes gefunden:

00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 42: Türelekt. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Bauteil: Tuer-SG 008 2011
Codierung: 0000244
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 418F2FB61800EE49A6-8014

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS KI.074 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 73430 000 90108
VCID: 35674B665CC852E90A-8060

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 52: Türelekt. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Bauteil: Tuer-SG 008 2011
Codierung: 0000244
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 428D20BA1D06F551BF-8016

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbi
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 74E1B66217320BE1FD-8020

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
Bauteil: RNS-MID H03 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7H7335084
Codierung: 0C000442010000910000
Betriebsnr.: WSC 56488 427 98055
VCID: 3461766297B24BE13D-8060

Subsystem 1 - Teilenummer: 3T0 051 859 AP
Bauteil: EU West V14 8477

4 Fehlercodes gefunden:

00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 199

Kilometerstand: 159488 km

Zeitangabe: 0

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 62: Türelekt. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Bauteil: Tuer-SG 007 2001
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
VCID: 79FF875630507689AE-802C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADDA81A45F6CD1157-803E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Adresse 72: Türelekt. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Bauteil: Tuer-SG 007 2001
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
VCID: 7AFD985A35567D91A7-802E

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBUH61Z792023786 KFZ-Kennzeichen:

Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: ----- Seriennummer: 35909603112368
Codierung: 010100000100010000010400
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 295F9716487006099E-807C

1 Fehler gefunden:

9457427 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
B104F 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 159495 km
Datum: 2017.12.11
Zeit: 21:04:49

Ende------(Dauer: 02:46)-----