

Donnerstag,12,März,2015,18:37:19:02578
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150118

Fahrzeugtyp: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
76

Kilometerstand: 162380km

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
17-Schaltpfefeinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
47-Soundsystem -- Status: Fehler 1010
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 907 044 AE HW: 1Z0 907 044 AE
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FFB84530D340E9285-802C

1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005475360
Codierung: E18A8F130104140043110D00000000000097F065C40002C000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 12345
VCID:

Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 220108 022 0601
Codierung: 00055223
Betriebsnr.: WSC 73430

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 280108 046 0204
Codierung: 00471077
Betriebsnr.: WSC 73430

3 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 159339 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63

Umgebungsbedingungen:
aus
Spannung: 12.35 V
aus
ein
aus

aus
aus

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
 Teilenummer: 1K0 815 007 BH
 Bauteil: Standheizger 042 4404
 Revision: 00042000 Seriennummer: 09011075000000
 Codierung: 0000012
 Betriebsnr.: WSC 63604 001 1048576
 VCID: 6BD3920D4A8FE279AA9-803E

3 Fehlercodes gefunden:

01406 - keine Flammenbildung
 000 - - - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00100000
 Fehlerpriorität: 3
 Fehlerhäufigkeit: 6
 Verlernzähler: 126
 Kilometerstand: 159339 km
 Zeitangabe: 0

 Umgebungsbedingungen:
 Start
 Temperatur: 21.0°C
 Temperatur: 16.0°C
 Spannung: 14.09 V

01305 - Datenbus Infotainment
 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00100100
 Fehlerpriorität: 5
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 122
 Kilometerstand: 160557 km
 Zeitangabe: 0

02251 - Heizgerät verriegelt
 000 - -
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 01100000
 Fehlerpriorität: 2
 Fehlerhäufigkeit: 1
 Verlernzähler: 86
 Kilometerstand: 160687 km
 Zeitangabe: 0

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
 Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
 Bauteil: J533__Gateway H16 0191
 Revision: H16 Seriennummer: 2000K07C1909ED
 Codierung: E9817F0E500A02F100
 Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
 VCID: 3461497157317D81BB3-8061

7 Fehlercodes gefunden:

01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
 004 - kein Signal/Kommunikation
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 01100100
 Fehlerpriorität: 2
 Fehlerhäufigkeit: 254
 Verlernzähler: 114
 Kilometerstand: 158697 km
 Zeitangabe: 0
 Datum: 2000.00.00
 Zeit: 15:57:57

01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 158697 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:57:57

00381 - Datenbus Kombiinstrument
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 128
Zeitangabe: 15

00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 160005 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:56:02

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 160057 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:23:11

01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 160057 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:23:12

00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 160057 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:23:13

Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar

Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\1Z0-035-456.lbl
 Teilenummer SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
 Bauteil: SK35-DSP 4 1000
 Revision: 4 Seriennummer:
 Codierung: 0000000101

3 Fehlercodes gefunden:
00421 - Mitteltonlautsprecher hinten links (R105)
 011 - Unterbrechung
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 01101011
 Fehlerpriorität: 5
 Fehlerhäufigkeit: 3
 Verlernzähler: 255
 Zeitangabe: 0

00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
 004 - kein Signal/Kommunikation
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 01100100
 Fehlerpriorität: 5
 Fehlerhäufigkeit: 105
 Verlernzähler: 255
 Zeitangabe: 0

01305 - Datenbus Infotainment
 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
 Umgebungsbedingungen:
 Fehlerstatus: 00100100
 Fehlerpriorität: 7
 Fehlerhäufigkeit: 4
 Verlernzähler: 255
 Zeitangabe: 0

Adresse 56: Radio
nicht erreichbar