

Öffnungsfehler automatische Heckklappenöffnung beheben

07/21 + Update: 05/22 (Ergänzung bez. Einstellung der Stopper)


Symptom: Heckklappe entriegelt, öffnet ein paar mm und quittiert einen Fehlerton

Abhilfe: Ursachenforschung + Schließbügel zentrieren:

1. Einfädelbereich am Schloss prüfen: Bügel hinterlässt **nur auf einer Seite** deutliche Spuren?
Wenn ja: Einstellen



2. Justage Schließbügel vorher/nachher (Beispiel):



3. Stopper/Anschläge einstellen:

Beispiel1:



Beispiel2:



Um erstmal herauszufinden, in welcher Rasteinstellung die Stopper überhaupt Kontakt zum Gegenpunkt haben, hilft es, die Dinger etwas einzufetten und beginnend von oben schrittweise eine Raste strammer zu stellen. Dafür die Heckklappe nach jeder „Raste“ einfach schließen und wieder öffnen. Nach einigen Versuchen hinterlässt das Fett dann irgendwann einen „Schmatzer“ auf dem Gegenpunkt - das ist bei mir an beiden Seiten an unterschiedlichen Rastpositionen der Fall gewesen.

Anschließend kann man jeweils 2-3 Rastungen „drauf“ geben, um die Klappe für eine zuverlässige Öffnung gleichmäßig etwas auf Spannung zu halten.