

# **Gebrochenes Führungsstück im elektrischen Fensterheber des Skoda Octavia**

Nach einiger Recherche habe ich eine kleine Übersicht der mir bekannten VAG-Bestellnummern zum leidigen Thema zusammengestellt, nachdem es bei mir hinten LINKS und RECHTS auch "geknackt" hat, und jeweils die Scheibe im Türrahmen verschwand.

## **Teilenummern:**

hinten links:

1U0 837 584 Führungsstück (Kunststoff, ca. 1,50 Euro)  
1U0 839 197 Klemme / Glashalter (Metall)

hinten rechts:

1U0 837 583 Führungsstück  
1U0 839 198 Klemme / Glashalter

Man kann die Teile einzeln bestellen - für etwa 14 Euro.

Bild:



Hier mal ein Bild von beiden Systemen, links neu (Facelift ab ca. 2000), rechts alt (bis 2000).

### **Teilenummern für Komplettssets (ohne Motor):**

1U0 839 461 B	hinten links – ca. 70,25 Euro
1U4 868 399	Schutzfolie – ca. 4,35 Euro
1U0 839 462 B	hinten rechts – ca. 70,25 Euro
1U4 868 399	Schutzfolie – ca. 4,35 Euro
1U0 837 461 B	vorne links – ca. 78,65 Euro
1U4 868 395	Schutzfolie – ca. 13,09 Euro
1U0 837 462 B	vorne rechts – ca. 78,65 Euro
1U4 868 396 A	Schutzfolie – ca. 4,35 Euro

### **Einbautipps:**


- Plastikfolie vorsichtig abziehen
- Schrauben am Glashalter lösen (2 Stück)
- Schrauben des kompletten Antriebs lösen (4 Stück, verteilt)
- Kabel am Motor abstecken (anziehen und wackeln)
- Antrieb komplett herausnehmen, Motor abbauen und auf neuen Antrieb aufsetzen, neuen Antrieb einsetzen
- wieder zusammen bauen

### **Hilfswerkzeug:**

- Holzstab 48cm lang zum Fixieren der Scheibe







## SKODA OCTAVIA

