

Octavia II - defekten Hochtöner austauschen

hier möchte ich euch eine kleine Anleitung zum Austausch eines originalen (defekten) Hochtöners im Türgriffstück erklären.

Ersatzteilnummer des Hochtöners:

1Z0 035 411 B (20 Watt)

1Z0 035 411 M (25 Watt) (nur für Soundsystem!)

Es empfiehlt sich die Türverkleidung komplett zu demontieren! (siehe dazu entsprechende Anleitung in Projekte und Umbauten).

<http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=16773>

<http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=16801>

Dann das Griffstück ausclippen.


Um den originalen Hochtöner heraus zu bekommen, müssen die 3 Haltepunkte (werkseitig 3 verschweißte Plastikstifte) deren Position hier **rot** gekennzeichnet entfernt werden. Dazu mit einem scharfen Messer vorsichtig die Köpfe entfernen! (VORSICHT! Verletzungsgefahr!)



hier noch mal grün gekennzeichnet die "ehemaligen" 3 Plastikstifte und rot die Löcher wo die Stifte den Hochtöner gehalten bzw. fixiert haben. Wenn beim Ausbau die 3 Stifte wegbrechen ist kein Problem der neue Hochtöner lässt sich auch so gut wieder an seinen alten Platz fixieren. Noch besser ist es wenn die Stifte stehen bleiben, kommt drauf an wie sehr die mit dem Hochtöner "verschweißt" wurden.



Es sollte vor der Montage des neuen Hochtöners die Kabelführung (hier **rot** gekennzeichnet) wie beim alten Hochtöner beachtet werden! Je nach Griffstück (links/rechts).



Um den neuen Hochtöner zu befestigen am besten am **rot markierten Bereich** Sekundenkleber auftragen und den Hochtöner befestigen. Er kann auch mit einer Heißklebepistole angeklebt werden. Wobei beide Klebmethoden fest verbinden und dennoch wieder entfernbar sind (bereits getestet), falls was geändert werden soll.



FERTIG!

Gruß Stephan