



seher seher

	Auftrags-Nr.	:	
	Kunden-Nr.	:	
	Kennzeichen	:	
	Kilometerstand	:	
	Erstzulassung	:	
	Monteur	:	
Tel.(privat)	:	Telefon	:
Tel.(geschäftl.)	:	Fax	:-----

SKODA, Octavia [1Z5] Combi, Octavia 2.0 TDI Combi, Diesel, 2.0, 100.0kw, 05/2004 - 05/2010, AZV

Systemübersicht**Diesel EDC 16U34**

1. Fehlerspeicher	Fehleranzahl: 2	10:30
P1699	CAN-Datenbus	Fehl. Botschaft v. Lenkssäulenelekt.
P1699	CAN-Datenbus	Fehl. Botschaft v. Lenkssäulenelekt.
2. Fehlerspeicher löschen		10:30
Fehlerspeicher wurde gelöscht.		

Systemübersicht**Türsteuergerät Fahrerseite**

1. Fehlerspeicher	Fehleranzahl: 7	10:31
0538	CAN-Datenbus Innenraum	Komponente defekt
0538	CAN-Datenbus Innenraum	Kein Signal
0513	Gateway	Kein Signal
0534	Türsteuergerät Beifahrerseite	Kein Signal
0536	Türsteuergerät hinten rechts	Kein Signal
01D2	Lenksäulen-Schaltergruppe	Kein Signal
0529	Airbag-Steuergerät	Kein Signal
2. Fehlerspeicher löschen		10:31
Fehlerspeicher wurde gelöscht.		

Türsteuergerät BFS 3.0

1. Fehlerspeicher	Fehleranzahl: 7	10:32
0538	CAN-Datenbus Innenraum	Komponente defekt
0538	CAN-Datenbus Innenraum	Kein Signal
0513	Gateway	Kein Signal
0533	Türsteuergerät Fahrerseite	Kein Signal
0535	Türsteuergerät hinten links	Kein Signal
01D2	Lenksäulen-Schaltergruppe	Kein Signal