

Öffnungsfehler automatische Heckklappenöffnung beheben:


Symptom: Heckklappe entriegelt, öffnet ein paar mm und quillt einen Fehlerton aus
Abhilfe: Ursachenforschung + Schließbügel zentrieren:

1. Einfädelbereich am Schloss prüfen – Bügel hinterlässt **nur auf einer Seite** deutliche Spuren:



2. Justage (Beispiel) Schließbügel:

3. erfolglose Skoda Maßnahme Anschlagsjustage (falls umgesetzt) entschärfen für eine normale Geräuschkulisse :



Modi Einstellung:

Normalisiert:

